

PT. SUBSEA LINTAS GLOBALINDO

Jl. Gubeng Kertajaya IX No. 38A Surabaya 60286

Telp : 031- 5016459

Email : slg.surabaya@gmail.com

REPAIR LIST ENGINE SANUS 35

KPD :

YTH

DIREKSI BAGIAN OPRASIONAL

PT. SUBSEA LINTAS GLOBAL INDONESIA

Dengan Hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan perencanaan pekerjaan docking untuk Engine Dept KM.SABUK NUSANTARA 35 Adapun jenis kerjaan kami lampirkan rincian sebagai berikut :

NO	PERMINTAAN PEKERJAAN	KETERANGAN
1.	PERGANTIAN PIPA ISAP FO TANGKI DOUBLE BOTTOM P	PIPA-PIPA SUDAH BANYAK YANG KROPOS N BOCOR POSISI DALAM PALKA
2.	PENYAMBUNG PIPA CEROBONG AE I	PIPA CEROBONG MENGELUARKAN ASAP DARI DRUM PEREDAM MENAKIBATKAN ASAP KEMBALI MASUK KE E/R
3.	KALIBRASI BUSHPUMP ME P	SUDAH MELEBIHI JAM RUNNING
4.	PERGANTIAN PIPA SEWAGE P/S	PIPA SUDAH KROPOS SEMUA AIR N KOTORAN JATUH KE E/R
5.	PENAMBALAN COVER BELAKANG GEARBOX P	OLI KELUAR DARI COVER DIKARNAKAN COVER RETAK
6.	PENGECEKAN ULANG PANEL KELISTRIKAN DC ME ECR/ANJUNGAN	RPM,PRECURE OLI TIDAK BERFUNGSI
7.	PERGANTIAN KATUB VALVE ER	KRAN-KRAN BALLAST TIDAK ADA YANG BERFUNGSI(TIDAK KEDAP) AKUR ULANG
8.	PERBAIKAN KATUB VALVE FO AE I	KRAN JEBOL YANG MENAKIBATKAN BBM MENGALIR TERUS
9.	PERBAIKAN KATUB SEA VALVE AE II	KRAN JEBOL MENAKIBATKAN AIR LAUT MENGALIR TERUS
10.	KALIBRASI BUSHPUMP HARBOUR	MINYAK BANYAK MEREMBES DI PLUNYEL 1-6
11.	PERGANTIAN PIPA BALLAST PARALEL	PIPA KROPOS N RETAK
12.	PERAKITAN EMERGENCY GENERATOR N AE II	EMERGENCY GENERATOR N AE II BELUM MENYALA BUSHPUMP MASIH DI SURABAYA
13.	TOP OVER HOULE ME P/S ,AE I ,dan AE III	SKUR ULANG INTEK ME P/S, AE I,& AE III PERIKSA KEHAUSAN LINER KONFRENSI BANYAK YANG LOLOS
14.	PENGECEKAN DINAMO PEMBANGKIT AE II	RPM 1500 SEHARUSNYA HZ 50 BARU KELUAR 40
15.	PERGANTIAN HANDEL HIDROLIK CRENE	OLI MEREMBES DI KATUP PISTON SUAI KIRI

16	PEMASANGAN N PENGECEKAN BLOWER ER	BERFUNGSI CUMA 1 UNIT
17	PEMASANGAN N PERAKITAN EMERGENCY FIRE PUMP	BELUM DIPASANG N PIPA-PIPA BELUM DI RAKIT
18	PENGECETAN LANTAI ER	SUDAH BANYAK YANG TERKUPAS
19	PEMBERSIHAN AIR GOT ER	AMPAS B30 PAME SUDAH TIDAK BISA TERISAP POMPA CELUP

Mengetahui



FIRMAN YACOB AL AIDID
CHIEF ENGINE

Laut Maluku, 15 Juli
2026 Dibuat oleh

FAJAR ARTANTO
MASINIS I