

BERITA ACARA KERUSAKAN CRANE

DENGAN INI MENYAMPAIKAN BAHWA SAAT MELAKUKAN KEGIATAN BONGKAR MUATAN DI PELABUHAN MAKASSAR DITEMUKAN BEBERAPA KERUSAKAN PADA CRANE, YAITU :

CRANE NO 1 : KAMPAS SWING TIDAK BERFUNGSI DENGAN BAIK, SEHINGGA SAAT MENGANGKAT BEBAN LEBIH DARI 2 TON, CRANE TIDAK BISA DI SWING.

ADAPUN KEKURANGAN YANG PERLU DILENGKAPI YAITU PENGGANTIAN KAMPAS BOMB DAN KAMPAS SWING.

CRANE NO. 2 : SELANG HOS BOCOR


YANG DIBUTUHKAN YAITU PENGGANTIAN SELANG HOSE.

DENGAN INI KAMI BUAT BERITA CARA INI DENGAN SEBENAR-BENARNYA, UNTUK DITINDAK LANJUTI DAN DIKETAHUI BERSAMA.

TERIMA KASIH.


MAKASSAR, 07 JUNI 2026

DI BUAT OLEH



RAHMI IZZATI
MUALIM I

DI KETAHUI




MARKUS P. A. TELAUMBANUA
NAKHODA