

REPAIRE LIST DOCK DEPT ENGINE KM KUTAI RAYA II

NAMA KAPAL	: MV. KUTAI RAYA DUA
GT	: 4225
DRAF KOSONG	:
BENDERA	: INDONESIA
COSGF	:

PERMESINAN

NO	JENIS PEKERJAAN	FOTO	JUMLAH	KETERANGAN
1	OVERHAUL AE I		1 UNIT	BELUM PERNAH DI O/H SEJAK KAPAL SERAH TERIMA.
2	PERBAIKAN GOVENUR ME		1 UNIT	GOVERNUR SUDAH DI KALIBRASI TAPI BELUM BERFUNGSI
3	REPAIRE REDUCING VELVE ME		1 UNIT	BELUM BERFUNGSI
4	REPAIRE MESIN GURINDA		1 UNIT	RUSAK
5	OVERHAUL COMPRESSOR 1-2		2 UNIT	KOMPRESI ANGIN LOLOS DAN SUDAH WAKTUNYA O/H, LINER BARET.
6	REPAIRE CYL HEAD AE		6 UNIT	LEPAS CAMBER DAN GANTI SEATITNG.
7	BOSCHPUMP AE 4		1 UNIT	KALIBRASI BOSCHPUMP AE 4

PESAWAT POMPA

NO	JENIS PEKERJAN	FOTO	JUMLAH	KETERANGAN
1	PERBAIKAN SERVICE PUMP AE		1 UNIT	AMPERE MASIH MASIH TINGGI DAN BELUM ADA IMPELLER.
2	PERBAIKAN SW COOLING ME PUMP			PENGECEKAN BEARING, AS, IMPELLER DAN CUCI ELMOT.

3	PERBAIKAN FW PUMP ME NO 1		1 UNIT	PENGECEKAN BEARING, AS, IMPELLER, DAN CUCI ELMOT.
4	PERBAIKAN BALLAST PUMP		1 UNIT	PENGECEKAN BEARING, AS, IMPELLER, DAN CUCI ELMOT.
5	PERBAIKAN GS PUMP		1 UNIT	PENGECEKAN BEARING, AS, IMPELLER, DAN CUCI ELMOT.
6	REPAIRE COVER IMPELLER FW PUMP NO 1 (SANYO)		1 UNIT	PERGANTIAN COVER KARENA KOROSI.
7	RUMAH KEONG,COVER IMPELLER SERVICE PUMP		1 UNIT	GANTI BARU RUMAH KEONG IMPELLER (UNTUK SPARE).
8	REPAIRE POMPA WINCH		1 UNIT	POMPA SUDAH DIBAWA TURUN UNTUK PERBAIKAN TAPI BELUM SELESAI.

SISTEM PERPIPAAN

NO	JENIS PEKERJAAN	FOTO	JUMLAH	KETERANGAN
1	PERBAIKAN PIPA INTERMEDIET		1 SET	KEROPOS
2	GANTI ELBOW SW COLLING ME		1 UNIT	BOCOR
3	PERBAIKAN PIPA PENDINGIN INJEKTOR ME		1 SET (1-6)	BOCOR DAN BERKERAK.
4	PERBAIKAN PIPA PENDINGIN EXHAUST ME		1 UNIT	BOCOR DAN BERKERAK.
5	PIPA PENGISIAN BBM BBM AE 3 - 4		1 SET	PASANG LINE BARU UNTUK PIPA PENGISIAN BBM AE 3 DAN 4.
6	PERBAIKAN PIPA HIDROLIK WINCH NO 2 - 3		1 SET	BOCOR DAN PIPA SUDAH TIPIS.
7	PERBAIKAN PIPA KAMAR MANDI		1 UNIT	SUDAH KOROSI

VALVE / KRAN

NO	JENIS PEKERJAAN	FOTO	JUMLAH	KETERANGAN
1	REPAIRE VALVE BOTOL ANGIN 1 DAN 2		2 UNIT	VALVE TIDAK KEDAP DAN SUDAH KOROSI.
2	PERBAIKI VALVE SEA CHEST		2 UNIT	TIDAK KEDAP.

3	PERBAIKI VALVE OVERBOAT GS PUMP		2 UNIT	VLAVE TIDAK KEDAP.
4	VALVE INLET BBM AE 2		2 UNIT	VALVE TIDAK KEDAP.
5	REPAIRE OVERBOAT VALVE AE I ,II		2 UNIT	VALVE TIDAK KEDAP.

LANTAI ENGINE ROOM

NO	JENIS PEKERJAAN	FOTO	JUMLAH	KETERANGAN
1	REPLATE LANTAI AREA FW COLLER ME			SUDAH KEROPOS DAN BERLUBANG.
2	REPLATE LANTAI AREA LO COLLER ME			SUDAH KEROPOS DAN BERLUBANG.
3	REPLATE LANTAI AREA WASRAFEL E/R			SUDAH KEROPOS DAN BERLUBANG.
4	REPLATE LANTAI HIDROFORE			SUDAH KEROPOS DAN BERLUBANG.

LAIN LAIN

NO	JENIS PEKERJAAN	FOTO	JUMLAH	KETERANGAN
1	REPAIRE COVER INTER COLLER AC CENTRAL ECR		1 SET	KEROPOS DAN BOCOR.
2	BUAT PARIT/TEMPAT ORING EXHAUST ME		6 UNIT	SUPAYA KOMPRESI EXHAUST TIDAK KELUAR.
3	CAT ULANG ECR DAN KAMAR MESIN			-

NOTE ;

- LAMPIRKAN FOTO YG AKAN DI KERJAKAN.
- ISI JUMLAH ATAU PANJANG YG AKAN DI KERJAKAN
- LAMPIRKAN DETAIL KERUSAKAN DI KOLOM KETERANGAN

PEMBUAT

MENGETAHUI

KKM

PORT ENGINER