



REPAIR LIST DOCK 2026 KM BANDA NAIRA

DECK DEPARTMENT

No	NAMA BAGIAN	LOKASI	KETERANGAN
1.	ECHOSOUNDER	ANJUNGAN	TIDAK TERSAMBUNG DENGAN SENSOR
2.	JENDELA ANJUNGAN	ANJUNGAN	KOROSI
3.	PINTU ANJUNGAN KANAN - KIRI	ANJUNGAN	LAPUK
4.	KEMUDI	RUANG KEMUDI	TAMBAH GANJAL DUDUKAN BRACKET STEERING KANAN (KEMUDI KE KANAN GETAR)
5.	SOCKLIGHT (LAMPU SOROT)	TOP DECK	TIDAK ADA
6.	RUMAH LAMPU PANDU	TOP DECK	TIDAK ADA
7.	JENDELA CAFETARIA	CAFETARIA	KACA PECAH
8.	INTERIOR KAMAR PENUMPANG	DECK 2	TRIPLEKS DINDING LAPUK , ATAP BOCOR , LANTAI FINIL BANYAK LEPAS
9.	INTERIOR KAMAR PENUMPANG BAWAH	DECK 1	DINDING LAPUK, PLAFON RUSAK
10.	CLEAR VIEW SCREEN	ANJUNGAN	TIDAK BERFUNGSI
11.	SEKAT COVERDAM	TANK BALLAS DAN AIR TAWAR	KOROSI DAN BOCOR
12.	SPRINGKEL	AKOMODASI	TIDAK BERFUNGSI
13.	DEWI DEWI SEKOCI	SEKOCI	KOROSI
14.	BULWARK KANAN KIRI	DECK PALKA	KOROSI
15.	LANTAI HALUAN	HALUAN	KOROSI DAN LUBANG
16.	BULWARK BURITAN	BURITAN	BENGKOK KEDALAM

17.	RELLING HALUAN	HALUAN	BENGKOK KEDALAM
18.	KENTER SHACKLE/PENGUNCI RANTAI JANGKAR	JANGKAR KANAN	KOROSI
19.	PISANG PISANG LAMBUNG KIRI	LAMBUNG	PENYOK
20.	TANGGA EMBERKASI	KIRI	DILAS MATI TIDAK BISA DIGESER
21.	LAMBUNG KANAN KIRI HALUAN	HALUAN	BOCOR
22.	LANTAI DECK PALKA	DECK PALKA	LUBANG
23.	TANK TOP BALLAST	PALKA	KOROSI
24.	RANTAI JANGKAR KIRI	HALUAN	KURANG PANJANG
25.	BORDER KANAN HALUAN	FORECASTLE	RUSAK
26.	LAMBUNG ATAS PISANG-PISANG	LAMBUNG KANAN KIRI	AREA RUANG PENUMPANG RUSAK DAN LUBANG
27.	LUBANG TALI BOLDER	HALUAN BURITAN	PELINDUNG TALI RUSAK DAN TERLALU SEMPIT LUBANG TALI BOLDER
28.	HOSEBOX		TIDAK TERPASANG
29.	PIPA PEMBUANGAN TOILET		BOCOR
30.	PERGANTIAN KAYU POKHOUT	KANAN KIRI	
31.	PEMASANGAN NAVTEX	ANJUNGAN	BELUM TERPASANG
32.	DINDING FOREPEAK	PALKA	BOCOR KEDALAM PALKA
33.	SERVICE AC PENUMPANG		
34.	RUANG KANTIN	DECK 2	TIDAK ADA / HANYA ETALASE SAJA
35.	TOILET CREW KIRI	AKOMODASI CREW	PIPA TERSUMBAT
36.	SANITARI KAMAR MANDI KAMAR MUALIM I	AKOMODASI	PIPA TERSUMBAT

		CREW	
37.	KAMAR MUALIM II	AKOMODASI CREW	PLAT LANGIT-LANGIT KOROSI/BOCOR
38.	PERPANJANG LIFE CRAFT		OKTOBER MATI MASA BERLAKUNYA
39.	EMERGENCY FIREPUMP		TIDAK ADA/RUSAK

TELUK TOMINI, 23 MEI 2026

YANG MEMBUAT



ARIS MUNANDAR

NAKHODA